



Fiat ***Punto 176*** ***Tutti i modelli***

Contatto del connettore sul fanale posteriore bruciato / corrosivo **Guasto dei fanali posteriori o degli indicatori di direzione**

Su questi veicoli può verificarsi un guasto dei fanali posteriori e/o degli indicatori di direzione.

Se la relativa sorgente luminosa è funzionante, verificare che i contatti elettrici e i contatti dei connettori non presentino tracce di bruciato e di corrosione.

Le tracce di bruciato (vedere figura) sono di solito provocate da un contatto incerto (i contatti non fanno abbastanza pressione).

Per rimediare a questo inconveniente è possibile pulire e, se possibile, piegare i contatti o eventualmente sostituirli.

