



Fiat Stilo con motore a benzina

Rumori provenienti dalla valvola del serbatoio ai carboni attivi

Percorrendo strade con fondo irregolare con questa vettura, è possibile sentire dei rumori provenire dalla zona posteriore destra del veicolo.

Nella maggior parte dei casi i rumori sono provocati da una sfera metallica all'interno della ventola multifunzioni del serbatoio ai carboni attivi.

L'unica soluzione è sostituire completamente il serbatoio ai carboni attivi compresa la ventola multifunzioni integrata.

Se è già stata effettuata una sostituzione, sulla testa della vite inferiore di fissaggio dello sportello di rifornimento deve essere presente una macchia di colore bianco.

Il serbatoio ai carboni attivi (figura, punto c) si trova nella parte posteriore del passaruota dietro.

Per smontarlo rimuovere i tubi flessibili (figura, punto a) e i dadi di fissaggio (figura, punto b).

