



Fiat Stilo **Tutti i veicoli**

Accensione della spia dell'airbag

Se viene segnalato questo problema, la causa può essere un guasto dei connettori del fascio cavi airbag/cintura di sicurezza, situati sotto il sedile del conducente.

In questo caso procedere come segue:

- Scollegare la batteria.
- Smontare il supporto del connettore (v. fig. 1 punto 1).
- Servendosi di un cacciavite piccolo, sganciare il connettore del fascio cavi airbag dal supporto (v. fig. 1 punto 2).
- Far passare la fascetta serracavi attraverso il supporto del connettore (v. fig. 2).
- Avvolgere del nastro isolante attorno al connettore, in modo che le sue due estremità siano fissate insieme.
- Quindi fissare il connettore sul supporto mediante la fascetta serracavi (v. fig. 3).
- Montare nuovamente il supporto sotto il sedile del conducente, collegare la batteria e cancellare la memoria guasti.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3