



Ford Ka

Data di costruzione 08/1996 – 01/2000

Guasto della chiusura centralizzata.

Se su questi veicoli viene segnalato il guasto o il malfunzionamento della chiusura centralizzata, una possibile causa è la penetrazione di acqua.

A causa dell'acqua penetrata nella zona dello specchietto retrovisore esterno sinistro, il fascio di cavi della portiera si è danneggiato.


Per eliminare il guasto, sostituire il fascio di cavi della portiera e sigillare il punto da cui è penetrata l'acqua.

A tal fine procedere come segue:

- Smontare il pannello portiera e il foglio impermeabilizzante della portiera sinistra.
- Staccare l'uno dall'altro tutti i connettori nella portiera (motorino della chiusura centralizzata, altoparlante, alzacristalli elettrici) e rimuovere il cavo dalle graffette.
- Staccare la spina principale sul montante A.
- Rimuovere il vecchio fascio cavi e montare quello nuovo.
- Rimontare i componenti nella sequenza contraria.

Sigillatura del punto di penetrazione dell'acqua:

- Smontare lo specchietto retrovisore esterno e la guarnizione esterna del finestrino sinistro.
- Sull'apertura rettangolare dietro lo specchietto retrovisore esterno applicare un pezzo di nastro adesivo impermeabile (circa 3x5 cm) (disegno).
- Sostituire la guarnizione esterna del finestrino con una nuova modificata. Rimontare lo specchietto retrovisore esterno.



Apertura da sigillare