



## **Ford Maverick I Con motore 2,7 TD**

**Il motorino di avviamento gira anche dopo aver rilasciato l'accensione.  
Il blocchetto dell'accensione è difettoso.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motorino di avviamento continua a girare dopo aver rilasciato la chiave di accensione, è possibile che il blocchetto d'accensione sia difettoso.

In questo caso la forza di ritorno del blocchetto d'accensione è troppo bassa.

Per eliminare il guasto, è necessario sostituire il blocchetto d'accensione.

### **Importante:**

Poiché il blocchetto d'accensione è spesso causa di danni o malfunzionamenti al motorino di avviamento, va di norma controllato in caso di riparazioni al motorino di avviamento.