



## **Ford Scorpio dal Model Year 1995 con motore a benzina**

### **La spia del liquido di raffreddamento rimane accesa.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia del liquido di raffreddamento rimane accesa, è possibile che il galleggiante del serbatoio di compensazione sia guasto.

Per la diagnosi del guasto, seguire la procedura indicata:

- Assicurarsi che il liquido di raffreddamento nel serbatoio di compensazione sia al livello corretto.
- Scollegare il connettore dall'interruttore di livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio di compensazione.
- Inserire l'accensione e ponticellare i due contatti del connettore dall'interruttore di livello del liquido di raffreddamento.
- Se la spia si spegne, significa che il galleggiante del serbatoio di compensazione è guasto.

Per eliminare il guasto, occorre sostituire il serbatoio di compensazione.

Nel nuovo serbatoio deve essere montato l'interruttore.