



Ford Transit con porta posteriore a due battenti prodotti nel 2000

Guasto del lunotto termico e/o della chiusura centralizzata.

Se viene segnalato un malfunzionamento del lunotto termico e/o della chiusura centralizzata, una possibile causa è un cablaggio danneggiato dello sportello posteriore.

Per eliminare l'inconveniente è necessario montare un cablaggio modificato con un passacavi rinforzato.

A tal fine procedere come segue:

- Smontare il rivestimento dello sportello posteriore e staccare il foglio impermeabilizzante nella parte superiore.
- In base all'equipaggiamento staccare il connettore del lunotto termico, la chiusura centralizzata e la terza luce stop.
- Smontare la fanaleria posteriore. I connettori del cablaggio dello sportello posteriore devono essere scollegati e si trovano dietro la fanaleria posteriore.
- Estrarre il manicotto in gomma (figura) e sganciare la guarnizione passacavi dalla portiera e dal montante D.
- Estrarre il cablaggio.
- Inserire il nuovo cablaggio e rimontare tutti i componenti nella sequenza contraria.
- Controllare la funzionalità di tutti i sistemi.

