



## **Ford Windstar Modelli 1995 - 1998**

### **Guasto della chiusura centralizzata, umidità nel vano portabagagli**

Se su questi veicoli vengono segnalati il guasto della chiusura centralizzata e la presenza di umidità nel vano di carico, possibili cause sono mancanze di tenuta nella zona del passaggio cavi tra il portellone e il corrimano sul tetto. L'acqua penetrata si raccoglie nell'interruttore della chiusura centralizzata del portellone posteriore e porta al malfunzionamento/guasto della chiusura centralizzata. Per localizzare la mancanza di tenuta, smontare il rivestimento laterale posteriore sinistro e spruzzare con acqua il veicolo nella zona posteriore sinistra del tetto. L'acqua può penetrare da uno dei seguenti punti (figura): 1. passacavi in gomma del fascio cavi per il portellone posteriore, 2. cerniera sinistra del portellone, 3. vite posteriore del corrimano sinistro sul tetto, 4. guarnizione tra il telaio tetto e il montante D.

Se si localizza il punto non a tenuta lo si deve sigillare con un sigillante adatto.

Controllare la presenza di punti di corrosione e asciugare il connettore e l'interruttore della chiusura centralizzata nel portellone posteriore, se necessario pulirli o sostituirli.

