



BOLLETTINO

VW

T5, Transporter

Data di costruzione: a partire dal 2003

Tutti i modelli con porte posteriori a battente.

Tergilunotto con malfunzionamenti.

Su alcuni dei suddetti veicoli è possibile che si verifichino diversi malfunzionamenti a causa di un difetto in uno dei motorini del tergilunotto. Questo riguarda sia il funzionamento del tergilunotto sia il funzionamento del tergicristallo. Talvolta il tergilunotto lavora in modo permanente e/o non reagisce alle diverse posizioni del devioguida.

I codici di guasto non vengono necessariamente memorizzati nella centralina.

I difetti sul motorino del tergilunotto possono essere provocati da un'infiltrazione di acqua attraverso l'alberino tergilunotto. Una forte ossidazione o la presenza di umidità all'interno possono causare una corrente dispersa o una tensione positiva continua.

In questo caso, come 1° passo si possono staccare i motorini del tergilunotto, essendo responsabili del problema, in modo da garantire per il momento almeno il funzionamento dei tergicristalli (ad es. fino al montaggio dei motorini sostitutivi).

In questo caso si deve/devono sostituire il/i motorino/i del tergilunotto.