



Hyundai Atos 1.0 L **Codice motore G4HC** **Tutti i veicoli fino alla data di** **costruzione 12.99**

Il motore funziona in modo irregolare

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un fascio cavi difettoso. Altri problemi potrebbero essere:

- Assenza di potenza nel motore
- Ammissione gas ritardata
- Spegnimento del motore durante la marcia

In questo caso controllare che il fascio cavi, i contatti e i connettori verso il sensore della pressione di aspirazione, lo spinterogeno e l'interruttore valvola a farfalla non siano danneggiati e, se necessario, sostituirli.

Assicurarsi inoltre che i cavi siano disposti in modo che non si verifichi alcuna sollecitazione di trazione sui connettori, ad es. attraverso le vibrazioni del motore.

- 1 Attuatore del minimo
- 2 Sensore di pressione nel collettore di aspirazione
- 3 Interruttore valvola a farfalla
- 4 Connettore di prova punto di accensione
- 5 Valvola rigenerazione evaporazione carburante
- 6 Spinterogeno
- 7 Sensore albero a camme
- 8 Regolatore di pressione carburante

