



Mazda

Mazda 6

Data di costruzione: 2007 – 2012

Tutti i modelli

Accensione della spia motore.

Se viene segnalato questo tipo di problema e il motore entra in funzionamento d'emergenza, nella centralina motore possono essere memorizzati anche i seguenti codici di guasto.

Codici di guasto:

- P0140
- P0571
- P0600
- P2101

La causa potrebbe essere una tensione troppo bassa della batteria al momento dell'avvio del motore.

In questo caso come provvedimento preventivo si deve controllare/caricare la batteria e, se necessario, sostituirla. Infine cancellare le registrazioni nella memoria guasti con un apposito apparecchio diagnostico.