



**Mercedes Benz (W 210) con motori  
602.982, 604.91, 606.9, 611.9**

**Mercedes Benz (W 202) con motori  
604.91, 611.96**

**Mercedes Benz (W 140) con motore  
606.9**

**Codice errore 1482 (stadio di  
comando delle candele difettoso)  
nella memoria guasti**

Se nella memoria guasti viene rilevato il codice d'errore in oggetto, una possibile causa è il cavo di collegamento tra lo stadio di comando delle candele e la centralina del motore.

Per questo motivo controllare che non siano presenti sul cavo possibili contatti difettosi, interruzioni, cortocircuiti verso massa o verso il positivo (verificare segnale, massa e tensione di alimentazione).

Se il cavo di collegamento è OK, controllare ed eventualmente sostituire lo stadio di comando delle candele.