




Mercedes Benz Vito (Modello 638)

Le luci Stop non funzionano

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è l'interruttore luci di arresto regolato in modo errato.

In questo caso procedere come segue:

- Smontare la copertura sotto il volante (vano gambe)
- Premere a fondo il pedale del freno (2)
- Estrarre completamente il perno di azionamento (1) dall'interruttore luci di arresto rimasto evidentemente bloccato
- A questo punto il perno dovrebbe scorrere liberamente
- Controllare il funzionamento
- Se si blocca nuovamente è consigliabile sostituire l'intero interruttore
- Fissare nuovamente la copertura



- (1) Perno di azionamento
- (2) Pedale del freno
- (3) Linguetta di fissaggio dell'interruttore luci di arresto
- (4) Corpo dell'interruttore luci di arresto