



Mercedes Benz Classe C (W 203)

Guasto della chiusura centralizzata sulle portiere anteriori.

Se su questi veicoli viene segnalato che la chiusura centralizzata di una delle portiere anteriori non funziona, una possibile causa è il pannello della portiera che preme contro i tiranti del perno di sicurezza.

In questo caso il soffietto in gomma che sigilla il tirante alla serratura della portiera si è rovesciato.

Per eliminare il guasto, procedere come segue:

- Smontare il pannello della portiera interessata.
- Staccare con cautela il pannello nella zona della serratura della portiera.
- Con una pinza a punta tirare verso l'alto con cautela il soffietto in gomma rovesciato.
- Controllare il funzionamento della chiusura centralizzata.
- Incollare nuovamente il pannello.
- Rimontare il pannello portiera.
- Controllare nuovamente il funzionamento della chiusura centralizzata.