



BOLLETTINO

Nissan Juke (F15) Data di costruzione: 2010 Veicoli con riscaldamento sedili

Malfunzionamento del riscaldamento sedili.

Se sui suddetti veicoli viene segnalato un malfunzionamento del riscaldamento sedili, la causa potrebbe essere un fascio cavi difettoso o guasto.

Possono essere interessati i seguenti veicoli:
Periodo di produzione dal 16.08.2010 al 30.09.2010

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o intervenire su tutti i veicoli.

In caso di guasto, il costruttore del veicolo mette a disposizione un cavo adattatore.

Cavo adattatore: ricambio (cod.) 87019 1KL0A