



Opel Agila Corsa C Data di costruzione 2004-2005 Con motore Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP

Il motore funziona a strappi e nella memoria guasti viene registrato un codice di guasto

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore funziona a strappi e nella memoria guasti della centralina motore viene registrato il codice di guasto P1405, la causa può essere la valvola di ricircolo gas di scarico. In questo caso l'inconveniente è causato dal fatto che la valvola EGR viene bloccata da particelle provenienti dal catalizzatore.

Per eliminare il guasto si deve eseguire un test degli attuatori con un apparecchio diagnostico adatto, in modo che le particelle depositate si stacchino. Dopodiché far funzionare per breve tempo il motore ad un regime superiore. A questo punto si deve cancellare la memoria guasti.