




Opel Corsa-C Data di costr. 2001-2002 Tutti i modelli

Infiltrazioni d'acqua nel vano gambe sinistro

Se su questi veicoli viene segnalato che nel vano gambe del lato guida penetra dell'acqua, una possibile causa è la copertura della scatola relè non avvitata saldamente.

Per l'eliminazione del guasto serrare nuovamente le viti della copertura della scatola relè.



Copertura della scatola relè