



## Opel Vectra B, anno di costr. fino 1996

### La luce interna dell'abitacolo resta accesa

La causa di questo inconveniente è determinata dalle viti di fissaggio dei supporti del parasole interno destro che danneggiano il cavo elettrico della luce di lettura posteriore destra.

Per risolvere il problema è necessario svitare le viti dei supporti del parasole destro, quindi recuperare il cavo danneggiato ed una volta riparato accomodarlo nuovamente nell'alloggiamento.

In questa fase è bene fare attenzione che il cavo non si trovi sulla traiettoria delle viti così da evitare che queste, una volta strette, lo danneggino nuovamente.



Viti di fissaggio