



## **Opel Vectra-C, Signum, Zafira-B Codice motore Z22YH**

***Tutti i veicoli fino alla data di costruzione 02.2006***

**Il veicolo non si avvia.  
Scarsa potenza.  
Codice di errore P1405**

Se con i suddetti sintomi si legge il codice di guasto P1405, la causa può essere un difetto meccanico della valvola EGR.

In questo caso, smontare la valvola EGR e controllarla. Se si riscontra che il perno della valvola è bloccato, si può ricorrere alle possibilità di riparazione descritte nel seguito. Oltre a sostituire la valvola, in alternativa si può eseguire il seguente intervento.

A partire dal numero di matricola motore 11444562 (02.2006->), il costruttore non ha più installato valvole EGR in produzione.

Per questo motivo, in sostituzione della valvola EGR viene montata una piastra di copertura (codice OE: 55562899). Successivamente si deve riprogrammare la centralina motore oppure disattivare il funzionamento della valvola EGR.

L'aggiornamento del software della centralina può essere effettuato soltanto da un concessionario autorizzato.