



Peugeot

206 + 307 + partner

Anni di costruzione: 2000 - 2002

Motore: 1.6i 16V (TU5JP4 | NFU)

La spia di controllo si accende/ codice di guasto: "Miscela troppo magra/troppo grassa"

Su questi veicoli può accadere che il motore funzioni a strappi, che il regime sia limitato e/o che il motore si spenga. Di conseguenza si accende anche la spia di diagnosi.

Nella memoria guasti della centralina motore viene registrato il guasto "miscela troppo magra/troppo grassa".

La causa può essere ricondotta ai danni provocati dalle vibrazioni sui collegamenti dell'unità elettronica valvola a farfalla o del sensore temperatura aria. Per rimediare a questo inconveniente, procedere come segue:

- Controllare e, se necessario, riparare i connettori dei collegamenti elettrici
- Fissare il cavo del sensore temperatura aria sul connettore dell'unità valvola a farfalla

Effettuare quindi l'inizializzazione dell'unità valvola a farfalla, mantenendo l'accensione inserita per 40 secondi. In questo periodo avviare il motore e premere ancora il pedale dell'acceleratore.