



## **Renault Laguna II con motore Diesel 2,2l**

### **Perdita di potenza e crepitii dal vano motore.**

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non ha più la sua piena potenza e che dal vano motore provengono dei crepitii, è possibile che il corpo sfarfallato, che si trova tra il condotto di aspirazione e la testata, sia difettoso.

Se si presentano questi malfunzionamenti è possibile che l'albero di comando nel corpo farfallato sia rotto e che la farfalla non riesca più ad aprirsi/chiudersi.

Per eliminare il problema, sostituire il corpo farfallato.



Corpo farfallato



Corpo farfallato (smontato)