



Saab 9-3

Malfunzionamento del sistema allarme cinture di sicurezza.

Se su questi veicoli viene segnalato che il sistema di allarme delle cinture di sicurezza non funziona correttamente, una possibile causa è un cavo danneggiato sui sedili anteriori. Data la disposizione del cavo è possibile che i cavi del sistema allarme cinture di sicurezza nel punto più basso dei sedili vengano danneggiati (figura 1).

Per eliminare il guasto, in caso di cavo danneggiato sostituire il moschettone della cintura di sicurezza e modificare la disposizione del cavo.

Se è danneggiato solo il rivestimento del cavo, controllare il cavo, riparare il rivestimento e se necessario modificare la disposizione del cavo.

A tal fine procedere come segue:

- Smontare il sedile interessato. Staccare la modanatura posteriore dal guscio del sedile e staccare il connettore.
- Svitare il vecchio moschettone della cintura di sicurezza e avvitare quello nuovo (coppia di serraggio 45 Nm) , se i cavi sono danneggiati.
- Collegare il connettore.
- Montare la modanatura e rimontare il sedile (coppia di serraggio 24 Nm).
- Per fissare il cavo forare il rivestimento dei sedili (6mm, vedi figura 2).
- Fissare il cavo e controllare che non venga più danneggiato azionando più volte la regolazione del sedile (figura 3).




Figura 1




Figura 2



Figura 3