



Saab 9-3 Cabrio **Data di costruzione 1998-2001**

La capote elettrica si ferma durante l'apertura / la chiusura


Se su questi veicoli viene segnalato che durante l'apertura o la chiusura la capote elettrica si ferma, una possibile causa è un cattivo collegamento a massa.

Il problema riguarda i collegamenti a massa sui cilindri idraulici. In questo caso, nella memoria guasti sono registrati i codici di guasto B2015 e B2016.

Per eliminare il guasto, si deve controllare ed eventualmente riparare il collegamento a massa sul cilindro idraulico destro e sinistro. Per riparare i cavi di massa, Saab fornisce un apposito kit di riparazione.

Per raggiungere i cilindri idraulici, sollevare la parte posteriore della capote.

Dopo aver riparato i collegamenti a massa, cancellare la memoria guasti.



Cavi di massa