



Saab 9-3

Tutti i modelli 1998 - 2003

Il veicolo si blocca e/o si sblocca autonomamente, non è possibile avviare il motore

Se su questi veicoli viene segnalato che le porte si bloccano e/o si sbloccano autonomamente e che il motore non si avvia, la causa potrebbe essere un cavo bloccato nella maniglia della porta anteriore.

Il guasto può essere nella maniglia della porta lato guida o lato passeggero.

Per eliminare il guasto, si deve smontare il supporto della maniglia o controllare il cavo di collegamento.

Se si riscontra un cavo danneggiato, lo si deve riparare se l'entità del danno lo consente. Se il danno non può essere riparato facilmente, sostituire la maniglia completa con i cavi collegati.