



## **Saab 9-5 fino al numero telaio W3087635 o X3005081**

### **Contatto di massa difettoso**

Se su questi veicoli vengono segnalati disturbi o guasti al proiettore sinistro, al relè del proiettore, ai relè del tergi faro, della sirena dell'allarme, del motorino del ventilatore di raffreddamento e alla pompa di lavaggio e al trasduttore del livello di riempimento, una possibile causa è un cattivo contatto su un punto di massa.

Questo punto di massa (G 30) si trova nel vano motore prima del parafango sinistro.

Esiste la possibilità che su questo punto di massa l'isolamento sul collegamento sia pizzicato.

Per l'eliminazione dei guasti staccare il collegamento a massa ed eliminare l'isolamento danneggiato.