



Subaru

Impreza 2,0 L

Dalla data di costruzione 12.2000

Con codice motore EJ 201

La spia motore si accende

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere l'interruttore del minimo del cambio.

Possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto: P0301, P0302, P0303, P0304. Questi guasti vengono memorizzati quando sui singoli cilindri vengono registrate diverse mancate accensioni. Controllare le mancate accensioni su ogni cilindro mediante un tester diagnostico.

Se il sistema di accensione funziona perfettamente, sostituire l'interruttore del minimo del cambio (v. fig.)

