



VW Caddy

Data di costruzione tra 1999 e 2002

La spia airbag si accende

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un fascio cavi spelato. In questo caso il guasto viene memorizzato nella memoria guasti come "Cortocircuito a massa detonatore airbag/pretensionatore". Per localizzare il guasto procedere come segue.

- Servendosi di un tester diagnostico, leggere il blocco valori di misurazione. Questo per controllare se il guasto è presente.
- Se non è presente, tentare di simulare il guasto. Per questo muovere i sedili anteriori, caricare e regolare gli schienali e muovere avanti e indietro i sedili fino al punto di arresto.
- Se non si riesce a simulare il guasto, controllare che i fasci cavi delle unità airbag non siano danneggiati. Prestare particolare attenzione ai punti di sfregamento. Questi possono emergere nella zona di regolazione del sedile.
- Se vi è un punto spelato, ripararlo con del nastro isolante. Se necessario, riposizionare e fissare nuovamente il fascio cavi.
- Infine cancellare la memoria guasti.