



## **VW Caddy**

### **Data di costruzione da 1996 a 2003**

#### **La spia dell'airbag si accende**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un fascio cavi spelato.

In questo caso, nella memoria guasti viene registrato il guasto "Cortocircuito a massa detonatore airbag/pretensionatore".

Per localizzare il guasto procedere come segue:

- Servendosi di un tester diagnostico, leggere il blocco valori di misurazione. Questo per controllare se il guasto è presente.
- Se non è presente, tentare di simulare il guasto. A tale scopo, muovere i sedili anteriori, caricare e regolare gli schienali e muovere avanti e indietro i sedili fino al punto di arresto.
- Se non si riesce a simulare il guasto, controllare che i fasci cavi delle unità airbag non siano danneggiati. Prestare particolare attenzione ai punti di sfregamento. Questi possono apparire nella zona di regolazione del sedile.
- Se vi è un punto spelato, ripararlo con del nastro isolante. Se necessario, riposizionare e fissare nuovamente il fascio cavi.
- Infine cancellare la memoria guasti.