



VW Golf IV **Tutti i modelli**

La spia airbag si accende

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere un fascio cavi spelato. In questo caso l'anomalia viene memorizzata nella memoria guasti come "Cortocircuito a massa detonatore airbag/pretensionatore". Per localizzare l'anomalia procedere come segue:

- Servendosi di un tester diagnostico, leggere il blocco valori di misurazione. Questo per verificare la presenza di malfunzionamenti.
- In caso contrario, tentare di simulare l'anomalia. Per ottenere questo, muovere i sedili anteriori, caricare e regolare gli schienali e muovere avanti e indietro i sedili fino al punto di arresto (Easy Entry per la versione tre-porte).
- Se non si riuscisse a simulare l'anomalia, controllare che i fasci cavi delle unità airbag non siano danneggiati. Prestare particolare attenzione ai punti di attrito. Questi possono presentarsi nella zona di regolazione del sedile.
- Qualora vi fosse un punto spelato, ripararlo con del nastro isolante. Se necessario, riposizionare e fissare nuovamente il fascio cavi.
- Infine cancellare la memoria guasti.