



VW Golf VI Data di costruzione: novembre - dicembre 2008

Malfunzionamento degli alzacristalli elettrici

Su questi veicoli può verificarsi un malfunzionamento degli alzacristalli elettrici. Una volta abbassati, i finestrini non si rialzano più.

La causa può essere una rivettatura insufficiente dei galoppini del perno portante del dispositivo di azionamento alzacristalli.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Quando si esegue un intervento di assistenza si controlla il costruttore dei supporti aggregati porta e, se necessario, si sostituiscono i supporti. Al termine dell'intervento viene applicata nel bagagliaio un'etichetta di Service con numero di intervento 57C8.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli. Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative agli alzacristalli.