



## VW Golf / Bora / Passat '98. Rumori dal cruscotto

### Scricchiolio dal coperchio della scatola porta fusibili e dal cruscotto.

#### Causa:

Su alcuni dei veicoli sopraccitati si possono verificare dei fastidiosi scricchiolii provenienti dalla scatola porta fusibili principale e dal cruscotto.

Questi rumori sono provocati dallo sfregamento del coperchio sulla scatola dei fusibili per effetto delle vibrazioni (fig. 1).



Fig. 1

#### Rimedio:

Rimuovere la copertura ed il coperchio della scatola porta fusibili.

Allentare la vite indicata nella figura 2, spingere la scatola porta fusibili verso l'interno del vano e serrare nuovamente la vite.

In questo modo la distanza tra la scatola dei fusibili ed il relativo coperchio è stata aumentata al punto da evitare lo sfregamento tra le parti (fig. 3).

Rimontare quindi il coperchio e la copertura del cruscotto.



Fig. 2



Fig. 3