



VW Lupo **Tutti i modelli**

La radio si spegne da sé

Se su questi veicoli viene segnalato che la radio si spegne da sé, è possibile che si tratti di un errore software. I modelli coinvolti sono i Beta 5 del costruttore Phillips.

In determinate condizioni di funzionamento è possibile che la radio si spenga da sé, a seguito dell'azionamento dell'interruttore on/off, ma poi si può nuovamente accendere.

Per eliminare l'inconveniente, occorre inizializzare di nuovo la radio.

A tal fine smontarla e staccare il connettore dell'alimentazione elettrica per almeno 10 secondi.