



## **VW Polo (6N2) Fino alla data di costruzione 2002**

### **Guasto agli alzacristalli elettrici**

Se su questi veicoli viene segnalato un guasto all'alzacristallo elettrico, una possibile causa è un motorino alzacristallo difettoso.

Una coppia eccessiva del motorino alzacristallo fa inclinare il cristallo quando arriva a finecorsa e provoca il bloccaggio del motore. Ne conseguono danni agli ingranaggi del motorino.

Per eliminare il guasto è necessario sostituire il motorino alzacristallo.

I nuovi motorini hanno una coppia ridotta e ingranaggi migliori. Nei veicoli a partire da marzo 2001 (dal n. telaio: 6N1 265 908) vengono montati di serie motorini alzacristallo modificati.