



VW

Touareg (7P5)

Anno di costruzione: 2012

Il morsetto 15 smette ogni tanto di funzionare

In questo caso la causa del guasto del morsetto 15 (polo positivo attivato) è da rintracciarsi in uno zoccolo di relè difettoso nella scatola dei fusibili principale.

Istruzioni per la riparazione:

Controllare la data di produzione della scatola dei fusibili principale (posta sotto il sedile del conducente).

Questa istruzione riguarda solo le scatole con data di produzione 25.11.2011.

- Sostituire la scatola dei fusibili principale.
Cod. OE 7P0 937 548F (motore non ibrido)
Cod. OE 7P0 937 548G (motore ibrido)

Se il costruttore ha già provveduto a sostituire la scatola dei fusibili principale nell'ambito di un'azione da lui intrapresa, tale intervento è documentato nel quaderno di servizio ed evidenziato da un adesivo incollato nel vano della ruota di scorta.