


Jaguar X-Type, a partire dall'anno di costruzione 2001

Mancato funzionamento sporadico della chiusura centralizzata tramite il comando a distanza

Il guasto suddetto denota un funzionamento errato del dispositivo della chiusura centralizzata (dispositivo di comando CC).

Attenzione: in questo caso, il guasto al comando della chiusura centralizzata può essere dovuto anche ad un cappuccio parapolvere bloccato.



Come procedere: se la chiusura centralizzata funziona ancora meccanicamente (attraverso la serratura della porta), può essere che il cappuccio parapolvere sia bloccato o che non torni in posizione di partenza dopo l'estrazione della chiave di accensione a causa di una molla allentata. Questo implica che la chiusura centralizzata non reagisca più al segnale radio ricevuto dal trasmettitore manuale.

Soluzione: sbloccare il cappuccio parapolvere utilizzando un lubrificante appropriato. Qualora questo non sia possibile, sarà necessario sostituire il blocchetto di avviamento.