



VW **A2, A3, A4, A6, A8, TT** **fino al Model Year 2002**

Si accende la spia dell'airbag **Codice di guasto:** **00588 (airbag lato guida)**

Se su questi veicoli si accende la spia dell'airbag e viene memorizzato il codice di guasto 00588, i contatti delle connessioni a spina possono essere sporchi o danneggiati.

Nella maggior parte dei casi la causa è il fascio cavi dell'airbag nel volante o nell'anello di ritorno (figura).

Per rimediare a questo inconveniente, è necessario sostituire l'anello di ritorno e il fascio cavi. Sostituire anche i contatti sul connettore lato veicolo dell'anello di ritorno. I contatti devono essere dorati e, per evitare di danneggiarli, devono essere inseriti soltanto una volta. Fare attenzione a non bloccare il fascio cavi del volante tra il modulo airbag e il volante.

Per i veicoli sotto indicati sono stati utilizzati contatti già ottimizzati in fabbrica:

A2 da N. telaio: 8Z 2N 017000
A3 da N. telaio: 8L 2A 038000
A4 da N. telaio: 8E 2A 150000
A6 da N. telaio: 4B 2N 071000
A8 da N. telaio: 4D 2N 004000
TT da N. telaio: 8N 21 014300



A6

In caso di interventi sul sistema airbag, prestare attenzione alle istruzioni e alle norme di sicurezza del costruttore del veicolo!