



Audi A6 (4B) **Tutti i modelli con sistema di controllo per il parcheggio**

Cicalino non funzionante.

Se su questi veicoli si riscontra che il cicalino del sistema di controllo per il parcheggio non funziona, è possibile che la centralina sia difettosa.

Nella memoria guasti viene registrato il messaggio "Cicalino – cortocircuito verso positivo".

In questo caso si è guastato il transistor per il comando del cicalino nella centralina.

Per eliminare il guasto, è necessario sostituire la centralina per il sistema di controllo per il parcheggio.

Non è indispensabile sostituire il cicalino.

Nota:

Sui veicoli a partire dal N. telaio: 4B1N120000 nella centralina aiuto parcheggio vengono montati transistori modificati.

Il guasto può essere provocato da altri fattori.