



Audi A6

Serie di modelli 4B2, 4B4, 4B5, 4B6

Data di costruzione 1997 - 2005

Accensione della spia ESP

Se su questi veicoli si accende la spia ESP e nella memoria guasti è registrato il codice "Memoria guasti centralina motore" o "Segnale di carico/numero giri dalla centralina motore", una possibile causa è un guasto nella gestione motore.

Poiché l'ESP interviene di solito anche sulla gestione motore, ad esempio per limitare la coppia, non deve esistere nessun guasto di sistema, poiché questo può provocare a sua volta un altro guasto nell'ESP e quindi la disattivazione dell'ESP stesso.

Per rimediare al problema, si deve leggere la memoria della centralina motore e eliminare l'eventuale guasto presente. Dopodiché si deve cancellare la memoria guasti della centralina ESP.