



## **AUDI**

### **Tutti i modelli con motore 2.6**

### **Codice motore: ACZ,ABC**

#### **Centralina motore con autoconservazione**

#### **Misurazioni della corrente di riposo sul veicolo**

#### **in caso di scaricamento della batteria**

Se su questi veicoli viene eseguita una misurazione della corrente di riposo a causa del continuo scaricamento della batteria, prestare attenzione a quanto segue.

La centralina motore montata su questi veicoli è dotata di una cosiddetta autoconservazione, detta anche funzione di persistenza.

Questa funzione può essere attiva ancora per 2,5 ore dopo lo spegnimento del motore. Entro questo tempo è ancora possibile misurare un assorbimento di corrente a riposo fino a 250 mA.

Se contemporaneamente a questo tempo di ritardo allo spegnimento a seguito di lavori di riparazione dei connettori vengono staccati dal fascio cavi del motore, è possibile che avvenga nella centralina motore venga registrato un codice di guasto. In questo caso, leggere la memoria guasti e poi cancellarla.

