



## **Audi TT Coupè e Roadster**

### **Il LED rosso nel pannello della portiera si accende dopo aver disattivato la protezione volumetrica dell'abitacolo.**

Se su questi veicoli viene segnalato che, dopo la disattivazione della protezione volumetrica dell'abitacolo, il diodo luminoso rosso nel pannello della portiera continua a rimanere acceso, la causa potrebbe essere un errore del software della centralina della chiusura centralizzata.

Per eliminare l'inconveniente, montare una nuova centralina della chiusura centralizzata con un software modificato.

Da aprile 2001, sui veicoli con numero di telaio: 8N 11 036639 (TT Roadster) e 8N 11 041775 (TT Coupè), è stata montata una centralina con software modificato.



LED nel pannello della portiera