



BMW

Serie 3: E90, E91, E93

Guasto della luce targa

Nei veicoli succitati si riscontra un guasto della luce targa posteriore.

Nota:

L'illuminazione esterna viene monitorata dal modulo vano piedi (FRM).

L'illuminazione esterna non dispone di un sistema di protezione proprio.

In presenza di un guasto elettrico, il modulo vano piedi (FRM) disattiva l'alimentazione elettrica dei dispositivi interessati.

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Leggere la memoria guasti
- Individuare e risolvere il problema
- Seguendo le indicazioni del costruttore, eseguire un reset del modulo vano piedi (FRM). Verrà ripristinata l'alimentazione elettrica dell'uscita corrispondente
- Leggere nuovamente la memoria guasti ed eventualmente cancellare il codice di guasto