



BMW Serie 5, modello E39, anno di costruzione 1995 - 2002

La spia luminosa dell'airbag non si spegne dopo l'accensione. La radio non funziona. La spia dell'airbag tremola all'accensione e allo spegnimento dello specchietto di cortesia.

Nessun salvataggio nella memoria guasti

Il suddetto sintomo potrebbe indicare una sottotensione sulla spina 2

(cavo viola) sull'interruttore di avviamento dell'accensione: detta spina alimenta infatti un listello di fusibili, responsabile tra l'altro del modulo dell'airbag, dello specchietto di cortesia e della radio.



Per risolvere questo problema è necessaria la sostituzione dell'interruttore di avviamento dell'accensione (figura).