



Tutti i nuovi modelli BMW (E60, E65, ...) con controllo pressione pneumatici

La spia del sistema di controllo della pressione pneumatici si accende

Se nei suddetti veicoli si accende la spia del sistema di controllo della pressione pneumatici, è possibile che la ruota di scorta sia posizionata in modo errato.

Nella memoria guasti viene memorizzato il messaggio "Sensore ruota di scorta guasto".

Nell'ambito di un'ispezione o dopo aver controllato la pressione dell'aria si deve fare attenzione che, dopo il montaggio della ruota di scorta, la valvola di gonfiaggio venga nuovamente posizionata a ore 9 (Figura). Il ricevitore riconosce i segnali del trasmettitore solo in questa posizione.

