



BMW serie 3 (E46) Tutti i veicoli con tettuccio scorrevole / sollevabile Data di costruzione da 12.1998 a 08.2000

Il tettuccio scorrevole / sollevabile non si apre o non si chiude più

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere una regolazione troppo sensibile del modulo di comando del tettuccio scorrevole/sollevabile.

Il tettuccio scorrevole/sollevabile è dotato di un dispositivo antischiacciamento che in determinate condizioni risponde troppo in anticipo.


Se si attiva il dispositivo antischiacciamento, l'inizializzazione (riconoscimento della posizione) del tettuccio scorrevole/sollevabile non è più presente.

In questo caso si deve eseguire un'inizializzazione successiva. A tal fine procedere come segue:

- Premere l'interruttore del tettuccio scorrevole/sollevabile in direzione di "sollevamento" fino a raggiungere la posizione di finecorsa.
- Tenere premuto l'interruttore per altri due secondi.

Se non si riesce a risolvere il problema con questo provvedimento, sostituire l'unità motrice del tettuccio scorrevole/sollevabile con il modulo di comando.

Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	14/05/07	2-2
-------------------------------------	----------	-----