



# BOLLETTINO

---

## **BMW**

**Serie: X5, X6**

**Motore diesel a 4 e 6 cilindri**

**Periodo di produzione: 05 - 11 / 2009**

### **Scarica completa della batteria.**

Se su questi veicoli viene segnalato che in caso di periodi di fermo prolungati del veicolo la batteria di scarica, una possibile causa è un difetto nel riscaldamento filtro carburante.

A causa di un problema di contatto, la batteria alimenta continuamente il riscaldamento filtro carburante. Di conseguenza, in caso di periodi di fermo prolungato, la batteria può scaricarsi.

È anche possibile che i collegamenti nel vano motore si fondano, causando, nel peggiore dei casi, un incendio del motore.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o intervenire su tutti i veicoli.

Nelle officine specializzate viene sostituito il riscaldamento filtro carburante.