



Centraline chiusura centralizzata

Sui veicoli con chiusura centralizzata comandata a depressione (Audi, Mercedes Benz, VW) si verifica nuovamente un guasto dopo la sostituzione della centralina chiusura centralizzata.

La causa di questo nuovo guasto è, nella maggior parte dei casi, una mancanza di tenuta nel sistema a depressione.

Dopo la sostituzione della centralina controllare la tenuta dell'intero sistema.

Sui modelli Mercedes Benz W124/W123 /W201 controllare inoltre la tenuta del correttore assetto fari comandato a depressione che viene alimentato dalla pompa a vuoto.

