



## **Citroen** **Dispatch / Jumpy** **Modelli I/II dal 20 marzo 2006**

### **Accensione della spia motore e problemi sporadici all'avvio del motore.**

Su questi veicoli si possono verificare problemi sporadici all'avvio del motore o è possibile che il motore si spenga. Inoltre è possibile che la spia motore si accenda. La causa potrebbe essere un fascio cavi danneggiato nella zona al di sopra della pompa servosterzo (vedere la figura). Il difetto nel fascio cavi può insorgere a causa dello "sfregamento" contro la guida del fascio cavi. Per rimediare a questo inconveniente, controllare il fascio cavi. Riparare/sostituire i punti danneggiati e fissarli correttamente (incl. dispositivo di protezione).

