



Citroën XM (3Y)

La spia del liquido di raffreddamento si accende

Su questi veicoli è possibile che un cavo logorato dell'indicatore di usura delle pastiglie dei freni provochi l'accensione dell'indicatore temperatura liquido di raffreddamento o dell'indicatore livello liquido di raffreddamento.

L'inconveniente insorge perché il contatto di segnalazione dell'indicatore di usura delle pastiglie dei freni e le spie del liquido di raffreddamento hanno una "massa in comune".

In caso di reclamo, controllare il cablaggio dell'indicatore di usura delle pastiglie dei freni, in particolare nella zona delle pinze freni, e se necessario ripararlo e sostituirlo.

Se la spia del livello del liquido di raffreddamento si accende all'improvviso, anche se nel serbatoio vi è liquido sufficiente, possibili cause sono le punte corrose dei sensori o i collegamenti dei connettori del sensore del livello di riempimento.