



Daewoo Matiz

Motore: 0,8 l 38KW

Avvio del motore difficoltoso o spegnimento repentino

Sulla Matiz è possibile che il minimo sia irregolare a causa di una valvola di regolazione del minimo sporca o difettosa causando un cattivo avvio della vettura oppure che il motore si spenga.

Un codice di guasto potrebbe non venire necessariamente memorizzato nella centralina.

Questi inconvenienti si risolvono pulendo il regolatore del minimo e il canale di bypass.

Durante il collegamento la centralina di gestione motore deve effettuare nuovamente l'apprendimento.

A tale scopo procedere come segue:

1. Disinserire l'accensione
2. Staccare i fusibili Ef4 (10A) e Ef19 (15A)
3. Attivare l'accensione per 10 secondi
4. Disinserire l'accensione
5. Inserire nuovamente i fusibili
6. Eseguire un giro di prova a regimi del motore diversi e ad una velocità di > 10km/h
7. Controllare il regime del minimo

Se il problema si ripete, probabilmente si tratta di un difetto della valvola di regolazione del minimo.