



Daewoo

Nubira

Data di costruzione: 1997 - 1999

La spia ABS si accende

Su questi veicoli è possibile che con freno a mano tirato la spia ABS si accenda e si spenga.

Nella memoria guasti non è memorizzato alcun codice di guasto.

In questo caso controllare il punto di massa nella zona superiore del montante anteriore sinistro dopo aver rimosso il rivestimento del montante.

Se necessario rimuovere da quel punto eventuali residui di vernice in modo da permettere un contatto perfetto del cavo di massa.

Il collegamento a massa pulito deve essere trattato con un apposito prodotto protettivo antiossidante.